

---

# Technische informatie



060206

---

## Probleem met draaivalscharen


---

We zijn tot de ontdekking gekomen dat er een aantal verkeerde scharen geleverd zijn door GU.

Dit zijn scharen van het UNI-JET M6/12 beslag.

Met deze scharen treedt het probleem op dat het raam met enige tegendruk gesloten moet worden.

Deze scharen zien er als volgt uit.



Men kan de foutieve scharen tevens herkennen aan een verpakking welke donkerder is dan normaal, en aan de ronde groene sticker op de verpakking.

Deze scharen zijn in Mei 2005 geproduceerd.

Mocht U onverhoopt deze scharen tegen komen in de markt, dan aub de scharen verzamelen en de aantallen plus artikelnummers doorgeven aan de binnendienst. Wij zullen deze dan laten ophalen.

---

G.U-Nederland B.V.  
Poelhekkelaan 22 5644 TN Eindhoven  
tel: 040-2121325 fax: 040-2123294  
e-mail: [info@gu.nl](mailto:info@gu.nl) internet: [www.gu.nl](http://www.gu.nl)

---